

ഡിവിഷനാഫീസ് മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ വാടകക്കാരനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബോർഡു വക കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡിവിഷനാഫീസ് മാറ്റുന്നതാണ്.

(ഡി & ഇ) ഉദിക്കുന്നില്ല.

മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ മേജർ സെക്ഷനിലെ വർക്കുകൾ

181 [3566] ശ്രീ. ജോസഫ് എം. പുതുശ്ശേരി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ മേജർ സെക്ഷനിലെ മുൻഗണനാപ്രകാരമുള്ള ഒന്നും രണ്ടും വർക്കുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വർക്ക് എ. പി. ഡി. ആർ. പി. സ്കീമിൽപ്പെടുന്നതായാൽ രണ്ടാമത്തെ വർക്കിന് മുൻഗണന നൽകി ചെയ്യാൻ വി. ഐ. പി. 2154/03/എം./ഇ1/നമ്പറായി 15-10-2003-ന് പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകിയ ഉത്തരവിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് പാടശേഖരത്തിലൂടെ ഉള്ളതായാൽ മഴക്കാലത്തിനുമുൻപ് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ഈ ഉത്തരവ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് എന്നാണ് ലഭിച്ചത്;

(സി) ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയോ; നൽകിയെങ്കിൽ എന്ന്; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ഡി) ഒന്നാമത്തെ വർക്കായ തോട്ടപ്പടിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന വർക്ക് നടത്തിയോ; എങ്കിൽ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കി;

(ഇ) ഇതിനുമുൻപ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച കാളിയോട്ട് പടിയിലേക്കുള്ള വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തോ; എങ്കിൽ എന്ന്; ഇത് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ ചെയ്തത്; ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം എന്നാണ് ലഭിച്ചത്;

(എഫ്) മഴക്കാലത്തിനു മുൻപ് തീരേണ്ട വർക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ഉത്തരവിൻമേൽ സാധാരണനിലയിൽ ഏത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണം; അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ & ബി) മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്കീമിലുള്ള ഒന്നും, രണ്ടും വർക്കുകൾ യഥാക്രമം EDT 127/99, EDT 128/99 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വർക്കായ EDT 127/99 എ. പി.

ഡി. ആർ. പി. സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്തെതായത് നേരത്തെ രണ്ടാമതായിരുന്ന EDT 128/99 എന്ന വർക്കാണ്. പ്രസ്തുത വർക്ക് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശം ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ബഹു. മല്ലപ്പള്ളി എം. എൽ. എ. ശ്രീ. ജോസഫ് എം. പുതുശ്ശേരി അവർകളുടെ കത്തിന്മേൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി പത്തനംതിട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളാഫീസിൽ VIP 2154/03/M(E) dated 15-10-2003 പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത വർക്ക് പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൂടി ലൈൻ വലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ബഹു. എം. എൽ. എ.-യുടെ കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

(സി) എ.പി.ഡി.ആർ.പി. വർക്കുകളുടെ ഫണ്ട്, അതിലുൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ 2004 ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് മുൻപ് ചെയ്തുതീർത്തില്ലെങ്കിൽ ലാപ്സ് ആയിപ്പോകുമെന്ന കാരണത്താൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കല്ലുപ്പാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള മല്ലപ്പള്ളി സെക്ഷനിൽ മാത്രം അങ്ങനെ 28 കി. മീ. 11 കെ. വി. ലൈനും 15 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ചെയ്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി വർക്ക് എന്ന നിലയിൽ പ്രസ്തുത വർക്ക് (EDT 128/99) മല്ലപ്പള്ളി സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച് ടെൻഡർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27-5-2004 ആയിരുന്നു. കോൺട്രാക്ടർമാർ ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത വർക്ക് എടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ 4-8-2004 വരെ തീയതി നീട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ 28% കൂട്ടി കോട്ട് ചെയ്യുകയും അത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിധിക്ക് പുറത്താകയാൽ തിരുവല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത വർക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികളും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം വലിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) ഒന്നാമത്തെ വർക്കായ തോട്ടപ്പടിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പി. റ്റി. സി. സി. അപ്രൂവലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷറേറ്റിന്റെ അപ്രൂവലും കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ലൈൻ ചാർജ് ചെയ്ത് സർവ്വീസ് ലൈനുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പൂർണ്ണ ഉപയോഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.

(ഇ) കാളിയോട്ടുപടിയിലേക്കുള്ള വർക്ക് (EDT 128/99) മറുപടി (സി)-യിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ. പി. ഡി. ആർ. പി. സ്കീമിലുൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തു തീർത്ത 28 കി. മീ. ലൈനുകളും 15 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മേൽപ്പറഞ്ഞ വർക്കിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആകേണ്ടിയിരുന്ന പലർക്കും പഴയതിലും മെച്ചപ്പെട്ട വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

(എഫ്) നിയന്ത്രണാതീതമായ കാരണങ്ങളാലും എ. പി. ഡി. ആർ. പി. വർക്കുകളുടെ സമ്മർദ്ദവും മൂലമാണ് ഈ വർക്ക് മഴക്കാലത്തിനുമുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.